

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ТО

«Объединение АВ и АС»

А.А. Семенов

ноября 2015 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»  
1.2. Адрес объекта Тюменская область, с. Армизонское.ул.Ленина 68,  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 106.6 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3311,25 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1962 последнего капитального ремонт нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет  
Сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Тюмень, ул. Пермякова д.9  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Главное управление строительства Тюменской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Тюмень ул.Некрасова 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

**Обслуживание населения**

- 2.2 Виды оказываемых услуг Пассажирские перевозки, информационно-справочные услуги  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- все возрастные категории  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 47

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть, пешеходный переход с обеих сторон от остановки

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (    )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Примечание
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	О,С,Г,У
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ремонт текущий</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ремонт капитальный</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ремонт капитальный</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ремонт капитальный</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ремонт капитальный</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>ремонт текущий</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ремонт текущий</b>
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2015-2017 годы в рамках исполнения п.2.1, Задача 2 Приложение №1 «Перечень мероприятий региональной комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» на 2015-2017 годы» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2015-2017годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **2020г.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

**Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п.1.2. СП 59.13330.2012**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается -


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» ноября 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»  
 1.2. Адрес объекта Тюменская область, с.Армизонское. ул.Ленина 68,  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 106.6 кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3311.2 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта нет  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Тюмень, ул. Пермякова д.9  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная  
 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области(ТО)  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Тюмень ул.Некрасова 11

**Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Обслуживание населения  
 2.2 Виды оказываемых услуг Пассажирские перевозки, информационно-справочные услуги.  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 47/21/40  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, такси, маршрутное такси,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть, пешеходный переход с обеих сторон от остановки

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (    )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ремонт текущий</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ремонт капитальный</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ремонт капитальный</b>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<b>ремонт капитальный</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ремонт капитальный</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>ремонт текущий</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ремонт текущий</b>
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано       

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ ТО  
«Объединение АВ и АС»  
С.А. Шенников  
24 ноября 2015г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

**с.Армизонское**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«24» ноября 2015г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»  
1.2. Адрес объекта Тюменская область, с.Армизонское, ул.Ленина 68Д  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 106.6 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3311.25 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1962 г, последнего капитального ремонта нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет  
капитального нет  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Тюмень, ул. Пермякова д.9

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация выполняет работы и оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок на объектах транспортной инфраструктуры (автостанциях, кассовых залах).

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, такси  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 100 м  
3.2.2 время движения (пешком) не более 5 мин.  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть, пешеходный переход с обеих сторон от остановки  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2015-2017 годы в рамках исполнения п.2.1, Задача 2 Приложение №1 «Перечень мероприятий региональной комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» на 2015-2017 годы» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2015-2017годы»

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель общества инвалидов

Сысолятина В.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела социальной защиты

Населения Армизонского района

Курочкина А.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела социальной

защиты населения Армизонского района Петрусевич Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,


расположенной на объекте

старший кассир Кузнецова С.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)



(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»**

**с, Армизонское. ул.Ленина 68.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Не оборудован элементами информации об объекте	К, О, С, Г, У	Оборудовать элементами информации об объекте	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нет тактильной наклейки на пешеходных путях	Ж	Установить тактильные средства	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет тактильной накладки на ступени		Оборудовать ступени накладками-	текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Нет разметки		Нанести разметку	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	нет		

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территория объекта доступна условно**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «24»ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»****с.Армизонское. ул.Ленина 68.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Вид рабо
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нет кнопки вызова персонала. Нет поручней, краевые ступени не выделены цветом или фурнитурой	Э, С, О	Установить: -поручни -кнопку вызова персонала Краевые ступени выделить	капит. ный ремо
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Завершающие горизонтальные части поручня не длиннее наклонной части пандуса	К	Удлинить завершающие горизонтальны е части поручня на 0,3 м	капит. ный ремо
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Нет грязезащитного покрытия	К, О	Привести в соответствие	текущ ремо
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Нет противоударной полосы. Ширина двери не соответствует проезду инвалиду колясочнику	О, С	Привести в соответствие	капит. ный ремо
2.5	Тамбур	есть	-	-	Отсутствует грязезащитное покрытие Высота порога не соответствует проезду инвалиду колясочнику	К, О, С	Привести в соответствие	капит. ный ремо
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<b>ДЧ-И</b>	-		

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность объекта доступно-частично избирательно.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» с.Армизонское, ул.Ленина 68.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Вид работ		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,	есть	-		Отсутствуют: тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей	Ремонт капитальный		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-		-			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-		-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		-			
3.5	Дверь	есть	-	-	Не обеспечивается задержка автоматического закрывания дверей.	К, С	Устройство доводчика (продолжительность автоматического закрывания дверей не менее 5 сек)	Ремонт капитальный		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не размещены пути эвакуации (отсутствие дублирования информации тактильными средствами)	С	Размещение путей эвакуации	Ремонт капитальный		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ					

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» с.Армизонское.ул.Ленина 68**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-		-	
4.2	Зальная форма обслуживания	да	-		Отсутствие тактильных средств	С	Устройство тактильных средств	капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	да	-	-	Отсутствие тактильных средств информации. Не нормативная высота кассы (прилавка) над уровнем пола	Э, С, К	Устройство тактильных средств информации. Устройство кассы(прилавка не более 0,8 м над уровнем пола	капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-		-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-		-	
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого обслуживания здания	ДУ	-		

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона обслуживания инвалидов доступна условно.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Место приложения труда	-	-	-				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Жилые помещения	нет	-	-		Д		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  
к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»с Армизонское, ул. Ленина 68.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-			(К,О,С, Г,У)		капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-		-	-		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>	-	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения- нет, ВНД.**

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»с Армизонское, ул. Ленина 68.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-		К, О, С, Г, У		
6.2	Акустические средства	есть	-	-		О, С, Г, У		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Устройство дублирования информации тактильными средствами	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ	-	-	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Системы информации на объекте оценены как ДУ**

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**с, Армизонское на \_\_\_\_\_ Год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций»	с Амизонское, ул. Ленина 68.,	2	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

